



| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| AUTOMOVIL | CHEVROLET | SPARK | 2016 |
| NO. SERIE / CHASIS | NO. MOTOR | UBICACION | KILOMETRAJE |
| MA6CA6AD2GT043584 | HSCY0C81 | IXTAPALUCA, EDOMEX | 119270 |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS | ECO |
| ESTANDAR | GAS | 4 | MCV1253 |

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE | BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|----------|-------------|--------------|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
| X | | | X | | | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:





Da marcha, no tiene combustible.

Golpe en la salpicadera trasera izquierda

Sin frenos traseros,

Puerta trasera derecha, y abolladuras.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B

Marco Polo Mayorga A.
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA