



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	CHEVROLET	SPARK	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
MA6CA6AD4GT043361	0V	IXTAPALUCA, EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
estandar	gas.	y	MJO3212









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin marcha, no tiene combustible
faca trasera y golpe y usitada, faca delantera sacada de los costados.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Rob Nájorga A.
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Carlos Honor.
NOMBRE Y FIRMA