Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	26/OCT/26
Folio de Inspección	CDF-1992-1026

CONSIGNANTE
CDF

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Chevrolet	Automovil	Beat Cargo	2020
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
MAGCA6CD2LT038828		Tijuana Olivos	58,749
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Manual	Gasolina	4 Mal	1992





OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE




BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Arranca con fallas, fuga de agua por cabeza de Motor golpe en cofre, facia dañada, 1 llanta ponchada, asiento roto, interiores sucios, falta bayoneta

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA