

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	CHEVROLET	BEAT	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACIÓN	KILOMETRAJE
MA6CB6CD9KT017762		LOS MOCHIS	248,316
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Gasolina	7 Regulares	52512

con llave

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
1		









2 llanta pinchada

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
	1				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con prueba de arranque, cuenta con transmisión computadora, alternador.
Diversos daños en carrocería, interiores sucios y con desgaste.
Check Engine encendido.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA