

Fecha de Inspección

13/oct/25

Folio de Inspección

C-52146-1025

CONSIGNANTE

Coppel

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Automovil ✓	Chevrolet ✓	Spark ✓	2017 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
MAGCB6AD7HT012300 ✓	Motor Hecho en India ✓	CEDIS TEXCOCO ✓	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual 5 Vel ✓	Gasolina ✓	4 Mal ✓	052146

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	







CON LLAVE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		✓			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Falta deposito de agua, bayoneta rota, parabrisas estrellado, tablero desarmado moldura sueltas, golpe ligero en puerta capiloto, faltan tuercas en birlos de llantas, manguera de cuerpo de aceleración fuera de su lugar fugas de aceite de motor, falta palanca soporte del cofre

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
R.S.

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Oscar Delucan

NOMBRE Y FIRMA