

Fecha de Inspección

9/4/26

Folio de Inspección

JA-1554-0426

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL ✓	DODGE ✓	I10 ✓	2013 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
MALAM5NB0DM236191 ✓		TOLUCA ✓	255,090
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual ✓	Gas / Gasolina ✓	4 mal ✓	1554 ✓

OPERABLE ✓	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
------------	-------------	--------------







Con llave

BUENO	REGULAR ✓	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
-------	-----------	-----	-----------	-------------	----------

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Arranca con posibles fallas, fugas de aceite, olor a quemado
4 llantas mal estado y pinchadas, parabrisas
estrellado, asientos rotos, faja delantera
reparada, Espejo retrovisor roto, golpes en
carrocería

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA