

Fecha de Inspección

9/4/26

Folio de Inspección

JA-1577-0426

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	DODGE	I10	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
MALAM5NB0EM525475		TOLUCA	264,873
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gas / Gasolina	4 Mat	1577

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Con llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Arranca con posibles fallas, fugas de aceite, parabrisas estrellado, asientos rotos, puerta del piloto no abre sin botones de A/AC. Falsa reparada, golpes en carrocería, pintura quemada

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA