



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
AUTOMOVIL	DODGE	I10 GL 1.1 L.	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
MALAM5NB1EM533875 ✓	Hecho en INDIA.	IXTAPALUCA, EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	GASOLINA	4	MPU4229






OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Parabrisas estrellado, Golpe en Rueda trasera derecha, llanta trasera derecha pinchada, Sintapa del sunth, Guantera suelta.
No arranco, Falta de gasolina, No abre capucha.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

Marco Polo Mayorga
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Carlos Gómez
NOMBRE Y FIRMA