

Fecha de Inspección

9/4/26

Folio de Inspección

JA-1552-0426

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL ✓	DODGE ✓	I10 ✓	2013 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
MALAM5NB2DM236189 ✓		TOLUCA ✓	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Gas	4 irregulares 2 ponchada	1552 ✓








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

con llave

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad convertida a gas, sin sensor MAF, con alternador con batería  
 con computadora de gas y del vehiculo, sin molduras de F.N.  
 con transmision, parabrisas estrellado, vestiduras sucias  
 Daño en carroceria (claves), con filtro de aire y conexiones  
 CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES): rotas



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA