



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	DODGE	I10	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
MALAM5NB6DM236194		TOLUCA	194,097
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gasolina	4 Mal	1557

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>








con llave

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Arranca con fallas, fugas de aceite motor
el sistema de gas' esta suspendido yala con
sistema de gasolina, Palanca mal, asientos roto
tablero roto, fucia reparada, llanta mal 1
pochada, carroceria con golpes,

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA