

Fecha de Inspección

9/4/26

Folio de Inspección

JA-1569-0426

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL ✓	DODGE ✓	I10 ✓	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
MALAM5NB8EM525465		TOLUCA ✓	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
44	Gasolina	4 irregulares 3 puchadas	1569 ✓

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓







con llave

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Da Marcha No arranca, posible falla, sin batería, con el freno, transmisión computadora, sin sistema de gas, aceite quemado, daño en fono izq. diversos daños en carrocería, vestidura piloto dañada, sin antena

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA