

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL ✓	DODGE ✓	I10 ✓	2013 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
MALAM5NB9DM236190		TOLUCA ✓	233,411
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Gas	4 irregulares	1553 ✓

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓









con llave

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Da Marcha No arranca, con bateria, alternador
banda de accesorio, sin tapa de anticongelante,
vesitulas con desgaste minimo, con computadora
sin sistema de gas, diversas daños en carroceria
poco aceite, fura derecha roto, fusio del. daños,

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA