

Fecha de Inspección

15-10-25

Folio de Inspección

C-8115-1025

CONSIGNANTE

Coppel

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Remolque	Faral	Tipo Ganso	1994
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
REM-FRA-0225		CULIACAN	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			C115







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

unidad en condiciones Regulares, 4 llantas val, golpes y rayones en carrocería en general por uso

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature] PAOLA CARRASCO

NOMBRE Y FIRMA