

CHECKLIST DE INSPECCION AUTOMOVIL

CONSIGNANTE
CDF

Fecha de Inspección 28/11/23
Folio de Inspección CDF-1249-1123

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
Barredora	Tennat		2012

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
T20-2993	N/D	N/D	Tecate	1249

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
			X

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
CUERPO DE ACELERACION	X	
BOBINA / DISTRIBUIDOR / CABLES	X	
RADIADOR / MANGUERAS	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA	X	
DIRECCION	X	
COMPUTADORA		NA
ARNES		NA
BANDAS Y POLEAS	X	
DIFERENCIAL		NA
CARDAN		NA
TRANSMISION		NA
AMORTIGUADORES		NA
BATERIAS (1) Mal	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (')	X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	X	
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES		NA
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO		NA
MANIJAS DE PUERTA		NA
COFRE	X	
PUERTAS		NA
FAROS		NA
PARABRISAS		NA
MEDALLON Y VENTANAS		NA
ESPEJOS RETROVISORES	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS		NA
NO. LLANTAS (2) Mal	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

Da marcha no arranca, baterias descargada, se desconoce daño o fallos

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:



NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA



NOMBRE Y FIRMA