Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

| | |
|---|---|
| Fecha de Inspección | 30-10-26. |
| Folio de Inspección | CDF-1062M-1026 |

**CONSIGNANTE**

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---|---|---|---|
| Lavadora | Tenannt | | 2020 |
| **NO. SERIE / CHASIS** | **NO. MOTOR** | **UBICACION** | **KILOMETRAJE** |
| T600E-11013772 | — | Los Mochis | |
| **TIPO DE TRANSMISION** | **COMBUSTIBLE** | **LLANTAS** | **ECO** |
| — | — | 2 | 1062M |









| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|---|---|---|
| | | X |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cepillos sueltos, cambiar baterías

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Marcelo Vazquez
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA: Mario Valenzuela
NOMBRE Y FIRMA