

Fecha de Inspección

8/5/26

Folio de Inspección

99-25J702-0726

11/25
CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA ✓	RENAULT ✓	KANGOO ZE CARGO ✓	2021 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
VF1FWZLA9MU967723 ✓		TULTITLAN ✓	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automatica		4 Mall	25J702








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				✓	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad desvalijada de interiores y tablero volante, y palanca Retiro con grua, motor y transmisión sin probar, severo golpe en salpicadera trasera, falta batería, switch, llave y emblema de marca

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA