

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA <input checked="" type="checkbox"/>	PEUGEOT <input checked="" type="checkbox"/>	PARTNER MAXY DIESEL <input checked="" type="checkbox"/>	2017 <input checked="" type="checkbox"/>
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
VF37R9HE5HJ713982 <input checked="" type="checkbox"/>		QUERETARO	140201
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4 Ruedas	42558 <input checked="" type="checkbox"/>








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
<input checked="" type="checkbox"/>		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	<input checked="" type="checkbox"/>				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Asientos desgastados, El cofre no tiene gara para sostenerse
parabrisas estrellado, rueda rota

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

JHL

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS/PLANTA

Max. Cvr

Van Matos Cm

NOMBRE Y FIRMA