

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camioneta	Peugeot	Partner	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
VR37R9HE7HJ70B332		Chihuahua	2
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual 5 Vel.	Piesel	4 mal no sirven	42557







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓	✓			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin probar funcionamiento, batería dañada,
Parabrisas estrellado, llantes mal, sin ventilador
falta moldura de fiera, 2 calaveras rotas
golpes y rayones en carrocería,

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA