

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camioneta	Peugeot	Partner	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
NF37R9HF6 JS2209		Chihuahua	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual 5Vel	Diesel	1/4 Mal	44208









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin probar funcionamiento, batería dañada
Calavera rota, falta moldura de carrocería, 1 llanta
punchada, daño en chicote de cafre, falta moldura
de fender

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA