Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

| Fecha de Inspección | |
|---|---|
| Folio de Inspección | PX-M000215-0425 |

| CONSIGNANTE |
|---|
| PAQUETEXPRESS |

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---|---|---|---|
| CAMIONETA | PEUGEOT | EXPERT FURGON 2.0 | 2019 |
| **NO. SERIE / CHASIS** | **NO. MOTOR** | **UBICACION** | **KILOMETRAJE** |
| VF3VFAHX3KZ001580 | | MONTERREY | |
| **TIPO DE TRANSMISION** | **COMBUSTIBLE** | **LLANTAS** | **ECO** |
| Manual | Diesel | 4 llantas | M000215 |

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|---|---|---|
| ✓ | | |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|---|---|---|---|---|---|
| | ✓ | | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Para brisas estrellado, carroceria con golpes y rayones en general asientos Rasgados, falta molduras de puerta, carranca Rascada corriente con fallas, se desconoce ultimo estado mecanico. cofre descuadrado, con llave

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____ NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____ NOMBRE Y FIRMA