

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	PEOGEOT	PARTNER MAXI	2022
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
VR3EF9HP1NJ511453		TULTITLAN	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual 5 Vel	Diesel	4 Mal	LF54784









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				✓	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Faltantes: Computaroda, Mave, Batería, Banda, Tomas sueltas, Calaveras rotas, Daños en carrocería, Faja suelta, puerta corrediza caída, asientos muy sucios, falta aceite en Motor, Retiro con grua Motor y transmisión sin probar

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


NOMBRE Y FIRMA