

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA ✓	PEOGEOT ✓	PARTNER MAXI ✓	2022 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
VR3EUHNP9NJ522060 ✓		TULTITLAN ✓	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual 6 Vel	Gasolina	4 Mal	LF55851 ✓

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		✓		✓	

Con llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

*faltantes: Computadora, Bobinas y cables, bsteria
elevador vidrio electrico, cables de tablero, calaveras rotas
Motor y transmision sin probar funcionamiento
golpes en carroceria, falta guantera y moldura carroceria
Motor 3 cilindros*

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA