

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	NISSAN	0	2017
NO. SERIE / CHASIS	NÓ. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
VWASHTF29H1195256	YD25939451B	PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			5255








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	☒	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		☒			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Carro cerje con daños, por uso lo han las
regulete, faltan filtros de aire
Cobina atascada no se pueden revisar
componentes de motor

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA