



FORMATO DE INSPECCION

Fecha de Inspección: 16/07/2020

NO. LOTE INSPECCION: _____

TIPO DE UNIDAD	MARCA	SUBMARCA	VERSION	AÑO	NO. DE SERIE FISICO	NO. MOTOR FISICO
SPRINTER VAN	MERCEDEZ BENZ	SPRINTER	SPRINTER VAN	2015	WD3YE3A90FP171201	
KILOMETRAJE	NO. CILINDROS	TIPO DE COMBUSTIBLE	TIPO DE TRANSMISION	COLOR CARROCERIA	UBICACIÓN FISICA	NO ECO.
112,986	4	DIESEL	MANUAL	AZUL	CD. OAXACA	2524

NOTA: MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
PRUEBA DE ARRANQUE	X		

COMPROBANTES DE TENENCIAS Y/O REFRENDOS							
2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017	2016
X	X	X	X	X	X	X	X
BAJA DE PLACAS (AÑO)	FACTURA ORIGEN (DISTRIBUIDOR)	REFACTURA 1	REFACTURA 2				
2024							

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE			FUNCIONAMIENTO			CONDICIONES GENERALES					
	SI	NO	CON FALTANTES	SI	NO	SIN PROBAR	BUENO	REGULAR	MAL	TIPO DE DAÑO	DESMONTADO	DESARMADO
MOTOR	X			X				X				
TRANSMISION		X		X				X				
DIFERENCIAL	X			X				X				
CAJA DE DIRECCIÓN	X			X				X				
TURBO	X			X				X				
MODULO / COMPUTADORA	X			X				X				
ARNES	X			X				X				
CUERPO DE ACELERACION	X			X				X				
MARCHA	X			X				X				
ALTERNADOR	X			X				X				
BANDAS / POLEAS	X			X				X				
RADIADOR / VENTILADOR	X			X				X				
EJE CARDAN	X			X				X				
SUSPENSION	X				X				X	1 MUELLE ROTA		
BATERIAS (2)	X				X				X	DESCARGADAS		

CARROCERIA	TIENE COMPONENTE			OBSERVACIONES	CONDICIONES GENERALES							
	SI	NO	CON FALTANTES		BUENO	REGULAR	MAL	TIPO DE DAÑO	DESMONTADO	DESARMADO		
PUERTAS	X					X						
CHAPAS DE PUERTAS	X					X						
COFRE	X					X						
TOLDO	X					X						
PARABRISAS	X					X						
MEDALLON						X						
CAJA DE CARGA (SECA / PALETS	X					X						
NO. LLANTAS (6)	X					X						

CABINA (INTERIORES)	TIENE COMPONENTE			OBSERVACIONES	CONDICIONES GENERALES							
	SI	NO	CON FALTANTES		BUENO	REGULAR	MAL	TIPO DE DAÑO	DESMONTADO	DESARMADO		
LLAVES	X					X						
SWITCH	X					X						
TABLERO DE INSTRUMENTOS	X					X						
VOLANTE	X					X						
MANIJAS DE PUERTAS	X					X						
ASIENTOS	X		SUCIO			X						
VESTIDURAS	X		ROTAS					X				
CIELO	X		SUCIO			X						
PISO	X					X						
PALANCA DE VELOCIDADES	X					X						

EQUIPO ADICIONAL	TIENE COMPONENTE			OBSERVACIONES	CONDICIONES GENERALES							
	SI	NO	CON FALTANTES		BUENO	REGULAR	MAL	TIPO DE DAÑO	DESMONTADO	DESARMADO		
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN												
TANQUE (GAS LP/GASOLINA/DIE	X					X						

DAÑOS / FALLAS / OBSERVACIONES:

LA TRANSMISION SE ENCUENTRA DAÑADA Y SE ENCUENTRA DESARMADA Y LA BATERIA DE ENCUENTRA DESCARGADA

RESPONSABLE QUE REVISÓ:

GABRIEL PAREDES FERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA

TELEFONO: