

Fecha de Inspección	22-12-2023
Folio de Inspección	J-2743-1225

CONSIGNANTE	
	JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	ANO
CAMIONETA	Mercedes Benz	Sprinter 311	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACIÓN	KILOMETRAJE
WD3YE3A90HP303845	NV	TLAHUAC	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4 Ruedas	2743

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

"1 Have"

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se descubren fallas por la cual no enciende.









Tiene todos sus componentes mecánicos.

Golpes en la carrocería, sin manija en puerta del copiloto.

Tiene diferencial y flecha cardán, sin manija puerta tricera.


Se recomienda uso de grúa para extracción.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.


RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:


JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA


Jorge Hernandez