



**Vehicles  
for Business**  
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Fecha de Inspección | 22-DIC-2025 |
| Folio de Inspección | J-2733-1225 |

|             |  |
|-------------|--|
| CONSIGNANTE |  |
| JUMEX       |  |

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA          | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| CAMIONETA           | Mercedes Benz  | Sprinter 311     | 2017        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR      | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| WD3YE3A91HP303840   | 6514S533604440 | TECAMAC          |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE    | LLANTAS          | ECO         |
| ESTANDAR            | DIESEL         | 4                | 2733        |








| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | X            |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       | X       |     |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

No avanza, Falta manija del chofer, Espiro derecho hecho 120,  
golpes en las partes traseras  
Chapa trasera no sujeta

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Polo Mayorga  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Roberto Gutierrez  
NOMBRE Y FIRMA