

Fecha de Inspección

12-01-20

Folio de Inspección

J-2742-0126

CONSIGNANTE

Jumex

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camioneta	Mercedes Benz	Sprinter	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WD3YE3A91HP30473	No visible	La Villa	97 834
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Diesel	201.	2742




OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
/		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
/					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad arranca  
Dano en fascia del, dano leve en carroceria, testigo de colision,  
recent. da, descolado puerta corrediza ieg., sin llanta de  
refaccion

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

D. P.

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA