

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA ✓	MERCEDES BENZ ✓	Sprinter 311 ✓	2015 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WD3YE3A92FP171216 ✓	6.519553295e+13	QUERETARO ✓	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4 llantas Mal	2539

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad arranca con

fallas: No arranca, Tiene la marcha dañada golpes en carrocería, calavera rota, retiro con grúa, carcasa de retrovisor dañada, reventan que el motor arranca.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

9A
NOMBRE Y FIRMA