

Fecha de Inspección	22-12-2025
Folio de Inspección	J-2748-1225

CONSIGNANTE	JUMEX
-------------	-------

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMIONETA	Mercedes Benz	Sprinter 311	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACIÓN	KILOMETRAJE
WD3YE3A92HP303278		TLAHUAC	110 000
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
manual	Diesel	4 Ruedas	2748

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		





BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X					

"1 llave"

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Enciende pasandole corriente. Golpes en la carroceria. sin batería que sostenga el cofre. tiene todos sus componentes mecánicos. Parabrisas con golpe en el lado del piloto. sin manija en puertas traseras

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA