

Fecha de Inspección

12/01/26

Folio de Inspección

J-2734.0126

CONSIGNANTE

JVMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camioneta	Mercedes Benz	Sprinter	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WD3YEZAG92HP304530	Sin Validar	L9 Villa, COMEX	93,3211
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4 1/4	2734

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

con llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

No prueba de arranque pasando corriente a las baterías, se han moldeos de plástico en carrocería calavera rota, golpe salpicadero y faro delantero interiores en buen estado

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA