

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	MERCEDES BENZ	Sprinter 311	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WD3YE3A93FP170172	6.5195532946e+13	IRAPUATO	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	2 Mal, 2 Regular	2492

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		✓			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad no enciende, modulo EVL de encendido dañado, calaveras traseras dañadas, amortiguadores traseros dañados, depósito de anticongelante dañado, llantas a 1/2 vida, espejos dañados, detalles estéticos en

carrocería. NO cuenta con modulo o computadora
retira con grua, conexiones de turbo fuere de lugar
parabrisas estrellado, NO cuenta con llave,
falta emblema de marca, falta switch, calaveras rotes

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature] Iván Ceán