

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	MERCEDES BENZ	Sprinter 311	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WD3YE3A95FP170156	6.5195532946e+13	AGUASCALIENTES	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	5	2473

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
X					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad no funciona, Presenta daño en carter de motor, sin aceite, llantas 1/2 vida, ruido en suspensión.

Sin puchas de arranque batería descargada.
Se encuentran la mayoría de sus partes mecánicas.
Falta Filtros, Parabrisas estrellado, asiento piloto roto.
retrovisor derecho roto, Golpes en las puertas traseras - laterales. motor dañado

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Mano Vago
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA