

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	MERCEDES BENZ	Sprinter 311	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WD3YE3A96FP171719	6.5195532955e+13	TOLUCA	213362
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL	225/75 R-16	2568

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidades

operable EN CONDICIONES DE OPERACIÓN  
LLANTAS 30% VIDA.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA Jose Luis Ramirez V.  
NOMBRE Y FIRMA