



**Vehicles
for Business**
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	22-DK-2025
Folio de Inspección	J-2735-1225

CONSIGNANTE	JUMEX
-------------	-------

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMIONETA	Mercedes Benz	Sprinter 311	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACIÓN	KIÓMETRAJE
WD3YE3A96HP304529	65195533615425	NAUCALPAN	N/A.
TIPO DE TRANSMISIÓN	COMBUSTIBLE	HANDAS	L.C.O
ESTÁNDAR.	DIESEL.	5	2735




OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DEVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

No carga batería, Tapa trasera el golpe, calavera rota, sin emblema trasera, golpe en puerta lateral, golpes en faro y parilla delantera. No arranca, si tiene llave.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB: Marco Polo Vázquez A.
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Fernando Pedraza B.
NOMBRE Y FIRMA