

Fecha de Inspección

21/4/2025

Folio de Inspección

J-2474-0425

CONSIGNANTE

JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	MERCEDES BENZ	Sprinter 311	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WD3YE3A97FP170157	6.519553295e+13	AGUASCALIENTES	298126
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	5	2474

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
☒	☐	☐








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
☒	☐	☐	☐	☐	☐

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad funcionando, golpes en carrocería, ruido en

suspensión. Cuenta con la mayoría de sus partes mecánicas
Pneumáticos estrellados, asiento piloto roto
Calavera trasera izquierda rota
Elevadores de piloto rotos Falta filtro

CARROCERÍA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTÍA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFÍAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA