

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	MERCEDES BENZ	Sprinter 311	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WD3YE3A97FP171213	6.5195532954e+13	QUERETARO	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
manual	Diesel	4 Regular	2536

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	<input checked="" type="checkbox"/>	


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		<input checked="" type="checkbox"/>			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad no funciona, Con daño en horquilla

inferior asientos desastados, Espejo izquierdo roto
Puerta del copiloto la manija no funciona, Golpes en las
puertas, tapas de las puertas flojas, Faro izquierdo estrellado
la batería no funciona esta obsoleta

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

9A

Quintero
NOMBRE Y FIRMA