

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	MERCEDES BENZ	SPRINTER 311	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WD3YE3A98FP170166		TLAJOMULCO	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL.	4	2485


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECANICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Peso dañado de la caja, pequeños golpes en puerta trasera, Falta emblemas trasero, calavera rota, Puerta derecha y golpes. Golpe salpicadera derecha y salpicadera izquierda

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Polo Mayorga
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Juan Pablo Jaregui
NOMBRE Y FIRMA