

Fecha de Inspección

12-01-26

Folio de Inspección

3-2731-0126

CONSIGNANTE

3omev

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camioneta	Mercedes Benz	Sprinter	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WD3YE3A98HP303835 No Visible		La Villa	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4 Mal estado	2731








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad sin probar funcionamiento no cuenta con batería y la llave se desconfigura, retiro con grua. Interiores en buen estado, faltan molduras de plástico en carrocería

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA