

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	MERCEDES BENZ	Sprinter 311	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WD3YE3A99FP170158	6.5195532946e+13	AGUASCALIENTES	210 433
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	5	2476

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
☒	☐	☒

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
☒	☐	☐	☐	☐	☐








DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad funcionando, golpes en carrocería, ruido en

suspensión

~~Se le ha quitado el motor y se le ha quitado la transmisión~~
Asiento de chofer roto, cuenta con la mayor parte de sus componentes mecánicos. Sin prueba de arranque. Parabrisas estrellado, Falta filtro

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA