

Fecha de Inspección	10-01-2026
Folio de Inspección	J-2523-1225

CONSIGNANTE	
JUMEX	

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMIONETA	Mercedes Benz	Sprinter 311	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACIÓN	KILOMETRAJE
WD3YE3A99FP171200	6S195532950438	PUEBLA	190 222
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
MANUAL	DISSSEL	4	2523





OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		✓			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

- 1. — CLUTCH. — DAÑADO
- 2. — MOTOR DE PUERTA IADDO CEPILLO
- 3. — DAÑO EN MARCHA.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS/PLANTA

NOMBRE Y FIRMA