

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	MERCEDES BENZ	Sprinter 311	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WD3YE3A99FP171701	6.5195532954e+13	TAMPICO	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
STD	SI	SI	2549


OPERABLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO OPERABLE <input type="checkbox"/>	SE DESCONOCE <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------------	---------------------------------------

BUENO <input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR <input type="checkbox"/>	MAL <input type="checkbox"/>	SINIESTRO <input type="checkbox"/>	DESVALIJADO <input type="checkbox"/>	CHATARRA <input type="checkbox"/>
---	----------------------------------	------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se detuvo trabajando llantas dañadas, Falla Batería para Arrancar.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: José Martín Aguilar
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA: [Signature]
NOMBRE Y FIRMA