

| | |
|---------------------|-------------|
| Fecha de Inspección | 22-12-2025 |
| Folio de Inspección | J-2755-1225 |

| | |
|-------------|-------|
| CONSIGNANTE | JUMEX |
|-------------|-------|

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSIÓN | AÑO |
|---------------------|---------------|------------------|------------|
| CAMIONETA | Mercedes Benz | Sprinter 311 | 2017 |
| NO. SERIE / CHASIS | NO. MOTOR | UBICACIÓN | KILOMTRAJE |
| WD3YE3A9XHP303836 | N/V | LOS REYES | 119.307 |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS | ECO |
| Manual | Diesel | 4 REGULAR | 2755 |

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| X | | |






1 llave"

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
| X | | | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Encendio pero se apaga por falta de corriente en la batería.
 Puerta del piloto no abre. asientos y tablero en buen estado
 Tiene su computadora. tiene curban y diferencial.
 Golpes en la carrocería trasera.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB: José Lugo
 NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA