

Fecha de Inspección	22-12-2025
Folio de Inspección	J-2745-1225

CONSIGNANTE	JUMEX
-------------	-------

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODULO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	Mercedes Benz	Sprinter 311	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WD3YE3A9XHP304730	N/V	TLAHUAC	134433
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
mecanico	Diesel	4 Regulares	2745

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

1 llave

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:









Arranca pulsando corriente. Usos de descuidados

Parabrisas estrellado sin manija en la puerta del copiloto

Golpes en la parte delantera y traseras. tiene diferencial y cardán

sin manija en puerta traseras

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

JPLV

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA

Jorge Hernandez