

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	FORD	Transit	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WFORS5GP1GTA86591	CYF4GTA86591	TUXTLA	183421
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
MANUAL	DIESEL	4	2889

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
SI		








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Arranca con fallas, daño mayor en suspensión, daño en turbo, motor si

arranca Arranca con testigos en tablero, daño en baleros delanteros Homocinéticos, Turbo trabaja, falta moldura de plástico de Puerta lado derecho, falta tapa de combustible como se ve en la foto, cristales de puertas ambos lados no bajan

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA

Arturo Ramirez Cruz