

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| Camioneta           | Ford        | Transit Custom   | 2015        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION        | KILOMETRAJE |
|                     |             | Chihuahua        | N/D         |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS          | ECO         |
| WFORS5GP4FTA37743   | Diesel      | 4 Mg1            | 2582        |

| OPERABLE                            | NO OPERABLE              | SE DESCONOCE             |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |








| BUENO                    | REGULAR                             | MAL                      | SINIESTRO                | DESVALUADO               | CHATARRA                 |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Con llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

No se realizó prueba porque no cuenta con batería, pero funciona  
falta moldura, frena rota, golpes y rayones ligeros  
en carrocería, faros opacos, pedal del clutch ligeramente  
a fondo, asiento roto, piso interior mal, parabrisas estrellado  
moldura interior rota, alavera rota, falla en juntas bujías  
ruido en motor

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA