

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	J-2782-1225

CONSIGNANTE
JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR85XG7500724	RDU /4JJ1	TORREON	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual.	Diésel.	7 Y 1/2 rueda	2782

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Tapa combustible no cierra

Cortinas no vienen

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



leve golpe defensa

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Luis de la Cruz *[Signature]*
NOMBRE Y FIRMA