



FORMATO DE INSPECCION

Fecha de Inspección: 12/01/2026

NO. LOTE INSPECCION: _____

TIPO DE UNIDAD	MARCA	SUBMARCA	VERSION	AÑO	NO. DE SERIE FISICO	NO. MOTOR FISICO
CARGO VAN	VOLKSWAGEN	TRANSPORTE	CARGO VAN	2016	WV1DLZ7H7GH025844	
KILOMETRAJE	NO. CILINDROS	TIPO DE COMBUSTIBLE	TIPO DE TRASMISION	COLOR CARROCERIA	UBICACIÓN FISICA	NO ECO.
123,285	4	DIESEL	MANUAL	AZUL	CD. OAXACA	2667

NOTA: MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
PRUEBA DE ARRANQUE	x		

COMPROBANTES DE TENENCIAS Y/O REFRENDOS							
2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017	2016
x	x	x	x	x	x	x	x
BAJA DE PLACAS (AÑO)		FACTURA ORIGEN (DISTRIBUIDOR)				REFACTURA 1	REFACTURA 2
2024							

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE			FUNCIONAMIENTO			CONDICIONES GENERALES					
	SI	NO	CON FALTANTES	SI	NO	SIN PROBAR	BUENO	REGULAR	MAL	TIPO DE DAÑO	DESMONTADO	DESARMADO
MOTOR	x			x					x			
TRANSMISION		x			x				x		x	
DIFERENCIAL	x			x					x			
CAJA DE DIRECCIÓN	x			x					x			
TURBO	x			x					x			
MODULO / COMPUTADORA	x			x					x			
ARNES	x			x					x			
CUERPO DE ACCELERACION	x			x					x			
MARCHA	x			x					x			
ALTERNADOR	x			x					x			
BANDAS / POLEAS	x			x					x			
RADIADOR / VENTILADOR	x			x					x			
EJE CARDAN	x			x					x			
SUSPENSION	x				x				x			
BATERIAS (2)	x				x				x			

CARROCERIA	TIENE COMPONENTE			OBSERVACIONES			CONDICIONES GENERALES				
	SI	NO	CON FALTANTES	BUENO	REGULAR	MAL	TIPO DE DAÑO	DESMONTADO	DESARMADO		
PUERTAS	x					x					
CHAPAS DE PUERTAS	x					x					
COFRE	x					x					
TOLDO	x					x					
PARABRISAS	x					x					
MEDALLON						x					
CAJA DE CARGA (SECA / PALETS)						x					
NO. LLANTAS (6)	x					x					

CABINA (INTERIORES)	TIENE COMPONENTE			OBSERVACIONES			CONDICIONES GENERALES				
	SI	NO	CON FALTANTES	BUENO	REGULAR	MAL	TIPO DE DAÑO	DESMONTADO	DESARMADO		
LLAVES	x					x					
SWITCH	x					x					
TABLERO DE INSTRUMENTOS	x					x					
VOLANTE	x					x					
MANIJAS DE PUERTAS	x					x					
ASIENTOS	x		SUCIO			x					
VESTIDURAS	x		DESGASTADAS				x				
CIELO	x		SUCIO			x					
PISO	x					x					
PALANCA DE VELOCIDADES	x					x					

EQUIPO ADICIONAL	TIENE COMPONENTE			OBSERVACIONES			CONDICIONES GENERALES				
	SI	NO	CON FALTANTES	BUENO	REGULAR	MAL	TIPO DE DAÑO	DESMONTADO	DESARMADO		
EQUIPO DE REFRIGERACION											
TANQUE (GAS LP/GASOLINA/ DIE	x					x					

DAÑOS / FALLAS / OBSERVACIONES: NO TIENE TRANSMISION ESTA DESARMADA Y LA BATERIA ESTA DESCARGADA

RESPONSABLE QUE REVISÓ: GABRIEL PAREDES FERNANDEZ NOMBRE Y FIRMA: _____

TELEFONO: _____