

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA        | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|--------------|------------------|-------------|
| CAMIONETA ✓         | Volkswagen ✓ | TRANSPORTER ✓    | 2021 ✓      |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR    | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| WV1DPY7H0MH093347 ✓ |              | Barrientos       |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE  | LLANTAS          | ECO         |
| Manual              | Diesel       | 4 mal            | LG08933     |









| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          | X           |              |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       |         |     |           | X           |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad Interior en buen estado, motor con piezas sueltas, sin inyectores, conexiones sueltas, faltan varios topes, Computador y marcha no visibles, aientos rasgados alato, sin batena, retrovisores dañados, Golpes en general Carrocera, con diferencial y Caidan, Cuenta Con llave

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA