

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA ✓	Volkswagen ✓	TRANSPORTER ✓	2022 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WV1DPY7H1NH054557 ✓		TULTITLAN, EDOMEX ✓	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4 Maf	LF66923 ✓








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
<input checked="" type="checkbox"/>					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad Sin probar Funcionamiento, se desconoce estado mecánico, se ve completa de componentes exceptuando No visible, llanta fundida, parabrisas estrellado Coraza de tablero desmontada, ligeros golpes en carrocería.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PI ANTA

NOMBRE Y FIRMA