

Fecha de Inspección

7/8/25

Folio de Inspección

99-LG01136-0725

CONSIGNANTE

99 MINUTOS

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA ✓	Volkswagen ✓	TRANSPORTER ✓	2022 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WV1DPY7H4NH017731 ✓		Barrientos	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
manual	Diesel		LG01136









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad Interior en buen estado, ~~estas~~ piezas de sistema de admision
Sudtas, Sin bordes, Sin bateria, Computadoro y marcha no visibtes,
Se desconoce estado meconico, Golpe en la Faccia de atras, Golpe en
la Pueta lateral, Faccia delante sofido, Golpes en Carrocera lado
izquierdo, Calabos rota, Golpes puertas traseras, Cuenta con llaves.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


NOMBRE Y FIRMA